



RAPPORT \* 22000811 \* Datum : 21-11-2022 Blad: 1

-----  
Opdracht : 22000811 Deelrap: AHR  
Afzender : 810714 Expertise & Taxatie Zuid Foto's : Ja  
Opdr.tot : Schadevaststelling  
-----

Polisnummer : -- Expertiseadres : Reparateur  
Schadenummer: -- Bez-datum : 21-11-2022  
Schadedatum : 00-00-0000 Eigenaar : Verzekerde

--- VERZEKERDE -----                      --- TEGENPARTIJ -----  
DHR. S. OOSTVOGEL  
KERKLAAN 5  
6191 GM NEERBEEK  
06-24666416

--- OBJECTGEGEVENS -----  
Object : PERSONENAUTO                      Kleur : ZWART  
Merk : PORSCHE                              Soort brandstof : BENZINE  
Model : 911                                    Deel I/Aankoop : 28-12-2004  
Type : 3.4 COUPE CARRERA                    Deel II : 15-09-2022  
Kenteken/Reg.nr: 21-PZ-GL                    Bouwjaar : 1998  
Chassis/Framenr: WP0ZZZ99ZWS606561        Toestand object : Redelijk  
Cat-waarde : EUR                              (incl. BTW) Tellerstand : 210.794

--- SCHADEGEGEVENS -----  
Schade bev.zich: RONDOM                      Eerdere schade : --  
Stootrichting : --                            Reparatieduur : --  
Aangrijppunt : --                            Gez.door expert : Ja  
Schadeoorzaak : --

--- POLIS-/BETAALGEGEVENS -----  
Verzekerd bedr.: EUR                              BTW verrekenb. : Onbekend  
Dekking/Branche: WA                            Betaalgar./ber.: Onbekend  
Akte van cessie:

--- OVERIGE GEGEVENS -----  
Expert : C.L.P. KRIJGSMAN                      Rayon :  
Verz. mij. :                                    Erknr.: 6121JT007  
Opdrachtgever : DHR. S. OOSTVOGEL            Opdr. :  
Correspondent :                                Tel. :  
Tussenpersoon :

--- REPARATEUR -----                      --- CONTACT-/TUSSENPERSOON -----  
Autoschade Bronneberg Born  
Mortel 7  
6121 JT BORN  
046-4492929

--- OPMERKINGEN -----

## Omschrijving Opdracht/Geschil

In gevolge uw opdracht van 18 november jl. hebben wij een onderzoek ingesteld naar de gebreken aan het omschreven voertuig.

Wij behandelen hierbij de onderstaande aandachtspunten die door u werden benoemd:

1. Is de kleur van het voertuig de originele kleur ?
2. Zo ja :is de mogelijk afwijkende kleur een waardevermindering ?
3. Is er sprake van herstelde shades, zo ja, zijn deze goed hersteld ?
4. Is er sprake van een olie lekkage ?
5. Is er iets te zeggen over de lakdiktes ?
6. Is er sprake van een slechte remleiding ?

## Expertiseadres

Adres : Mortel 7  
Postcode / Woonplaats : 6121JT Born

## Toedracht

Wij vernamen dat Dhr. S. Oostvogel het voertuig heeft aangeschaft bij een autobedrijf te Staphorst. Bij het beter inspecteren van het voertuig viel Dhr. Oostvogel een aantal zaken op die hem niet zinde.

## Inspectie /Schade

Op maandag 21 november 2022 bezochten wij de firma Bronneberg waar wij het voertuig inspecteerde. Wij hebben het voertuig uitvoerig onderworpen aan een visuele inspectie teneinde antwoord te kunnen geven op de vragen van Dhr. Oostvogel

## Oorzaak/Conclusie

1. Wij hebben het chassisnummer nagetrokken via Porsche Centrum Maastricht. De originele kleur heeft kleurcode L741. Deze komt overeen met de huidige kleur van het voertuig. De originele kleurcodesticker is aanwezig onder de bekleding links voor op het binnenscherm.
2. Er is dus geen sprake van een waardevermindering door een andere kleur.
3. Er is sprake van slecht herstelde shades. Diverse delen zijn voorzien van een slechte of verkeerde ondergrond. Schuurkrassen zijn zichtbaar. Hier en daar zijn rubbers meegespoten in de kleur of blanke lak. In de laklaag is er tevens sprake van veel stof of andere vervuiling en zijn siliconenkraters waarneembaar. De remklauwen zijn rood gespoten zonder dat de moeite is genomen deze eerst van het voertuig te verwijderen. De remleidingen zijn tevens meegespoten in de rode kleur. De remschijven zijn niet vernieuwd.

4. Er is sprake van een olie lekkage aan de voorzijde van de motor.  
Tevens heeft de olieaftapplug een lekkage.

5. De lakdikte van een nieuw voertuig liggen tussen de 80 en 140 Um.  
De lakdiktes bij dit voertuig variëren stevig per deel.  
De volgende lakdiktes werden gemiddeld gemeten op het voertuig:

Kap voorzijde	750 Um
Linker voorscherm	700 Um
Rechter voorscherm	800 Um
Linker portier	500 Um
Rechter portier	1800 Um
Linker achterscherm	450 Um
Rechter Achterscherm	475 Um
Motorklep	300 Um

Dit geeft aan dat het voertuig meerdere malen is voorzien van een nieuwe laklaag.

6. Er is onder het voertuig aan de rechter achterzijde een remleiding aanwezig die gecorrodeerd is.  
Deze dient te worden vernieuwd.

Diverse delen, zoals de voor- en achterbumper en de Achterspoiler, zijn scheef gemonteerd op het voertuig.

#### Schadevaststelling

-----

Zie bijgevoegde rapportage.

De calculatie is onder voorbehoud van eventuele schades die nog aanwezig zijn onder de laklagen.

## =====

## S C H A D E C A L C U L A T I E

HANDMATIG RAPPORT \* NIET AUDATEX \* ALLE BEDRAGEN ZIJN EXCL. BTW

OBJECT PERSONENAUTO  
 PORSCHE 911 3.4 COUPE CARRERA

TARIEF KL1= 7,50 KL2= 7,50 KL3= 7,50 KL4= 7,50 KLS= 7,50 EUR/AE

A R B E I D S L O O N TIJDBASIS 10 AE=1 UUR

CODENR.	SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN	KL	AE	ARB.- LOON
0000	OP EN AFBOUWEN CARROSSERI DE-/MONTEREN	1	160	1200,00

S P U I T W E R K TIJDBASIS 10 AE=1 UUR

CODENR.	OMSCHRIJVING	-%	KL	AE	ARB.- LOON
0000	GEHELE CARROSSERIE SPUITEN NA HERST.		S		8800,00

## S C H A D E C A L C U L A T I E

HANDMATIG RAPPORT \* NIET AUDATEX \* ALLE BEDRAGEN ZIJN EXCL. BTW

E I N D C A L C U L A T I E EUR EUR

A R B E I D S L O O N	TIJDSBASIS	10 AE=1 UUR		
TOTAAL KL 1	160 X	7,50	EUR/AE	1200,00
TOTAALBEDRAG ARBEIDSLOON				1200,00

S P U I T W E R K	TIJDBASIS	10 AE=1 UUR		
VASTLOON				8800,00
TOTAALBEDRAG SPUITWERK INCL. MATERIAAL				8800,00

O N D E R D E L E N		0,00		
TOTAALBEDRAG ONDERDELEN				0,00

REPARATIEKOSTEN EXCL. BTW		10000,00
BTW 21,00%		2100,00

REPARATIEKOSTEN INCL. BTW		12100,00
---------------------------	--	----------

SCHADEVASTSTELLING HOUDT GEEN VERPLICHTING TOT VERGOEDING IN

Universeel Calculatie Systeem

ABZ Business Services Nederland B.V.

www.abz.nl

